4. Summary of Causes.

Summary of Causes.	Auckland.	Balclutha.	Christchurch.	Dannevirke.	Dargaville.	Dunedin.	Eltham.	Feilding.	Foxton.	Gisborne.	Greymouth.	Hamilton.	Hastings.	Hawera.	Hokitika.	Invercargill.	Kaiapoi.	Kaitangata.	Lawrence.	Levin.	Masterton.	Milton.	Napier.	New Plymouth.	Oamaru.	Ohakune.	Otaki.	Palmerston North.	Petone.	Port Chalmers.	Rotorua.	Taumarunui.	Tauranga.	Te Aroha.	Timaru.	Waihi.	Waitara.	Wanganui.	Westport.	Whangarei.	Totals.
Ashes, live	3	..	2	..	..	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	4	..	..	19
Benzine—proximity to lights	8	..	10	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	31
Candles—drapery, &c., in contact	3	..	2	2	..	3	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	17
Clothes, airing before fire	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Defective building	2	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8
Defective chimneys, hearths	3	..	2	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..	..	..	3	..	1	1	..	..	..	1	..	1	1	2	..	..	..	..	..	4	..	..	31
Defective hot-water services	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3
Electricity—																																								
Short-circuits, fusing of wires	39	1	3	..	..	8	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	57
Irons, heaters left switched on	1	..	1	..	..	4	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	1	..	1	15
Faulty installations	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
Fireworks, sparks from	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Gas—defective fittings, &c.	3	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	9
Gas rings, stoves	3	1	4	..	..	5	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	19
Incendiarism	12	..	7	2	..	5	..	..	..	..	2	..	..	..	6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	42
Kerosene-heaters, incubators	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Kerosene, lighting fires with	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Lamp-explosions	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	5
Matches, children with	3	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	9
Matches thrown down alight	3	..	7	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	7	..	..	29
Miscellaneous causes	3	..	7	..	..	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	1	24
Motors, back-firing, short-circuits	14	..	12	..	..	13	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	48
Naked lights	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Overheating—																																								
Beeswax, fats, &c.	11	..	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	25
Machinery, exhaust pipes	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Tar	9	..	3	..	..	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	22
Wood, proximity to furnaces	7	..	3	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	18
Painters burning off paint	2	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	7
Smoking	7	..	7	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22
Cigarette-butts	6	..	10	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	29
Sparks—																																								
From chimneys	2	..	10	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	16
From copper fires	7	..	7	..	..	1	1	..	..	..	..	2	2	..	..	1	..	..	..	..	1	..	3	1	1	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	1	..	4	..	..	35
From locomotives, &c.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
From fireplaces, furnaces	3	..	6	1	..	3	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	4	..	..	3	..	..	30
From other fires	4	..	4	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15
Spontaneous combustion	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	12
Unknown causes	53	..	18	1	3	38	3	2	2	11	7	7	21	2	5	4	4	..	..	3	4	2	9	6	..	5	1	18	10	2	3	1	1	2	10	13	1	3	1	6	282
Totals	217	2	138	7	3	132	5	5	2	23	11	20	27	6	12	29	7	1	1	3	19	3	23	13	2	6	1	43	11	4	12	3	3	2	21	17	2	51	1	10	898